



Rz-IRN. 5180 19 2025.KCH

Węgynia, dnia 21 października 2025

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
ul. Słowackiego 10  
41-200 Przemyśl  
ul. Słowackiego 10  
41-200 Przemyśl  
tel. (17) 253-94-12  
www.uroz.zabytki.pl

Protokół kontroli

Pałacu Tyzkiewiczów z zespołu pałacowo-parkowego i folwarcznego w Węgyni, usytuowanego na działce nr ewid. 681/2 w Węgyni, ul. Główna 10b w powiecie kolbuszowskim

I. Na podstawie upoważnienia z dnia 11.10.2025 Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu upoważnił

Panią Sylwii Tytus - WLOZ z/s w Przemyślu, Ad. Prąd  
Panią Katarzynę Chomiczewska - WLOZ z/s w Przemyślu, Ad. Prąd

Pałacu Tyzkiewiczów z zespołu pałacowo-parkowego i folwarcznego w Węgyni stanowiącego własność Uniwersytetu Kresnowskiego, Al. Tadeusza Rejtana 16 C, 35-959 Przewr

II. Osoby fizyczne, przedstawiciele kontrolowanej jednostki organizacyjnej:

- Pan Adam Władysław - 2-ca Katedra Uniwersytetu Kresn
- [redacted] - Administrator obiektu
- [redacted] - Dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolbuszowej - Użytkownik obiektu

III. Podczas kontroli stwierdzono następujący stan faktyczny obiektu (nieprawidłowości, przyczyny powstania, zakres i skutki, osoba odpowiedzialna)

Stan zachowania obiektu dobry, wymagający jednak podjęcia prac o charakterze naprawczych oraz prac konserwatorskich w zakresie stwierdzonych następujących nieprawidłowości:

1. Wlot budynkowy z bloków sanitarnych wykazuje miejscowe wystąpienia rdzy, w tym w formie brzozy w obrębie tarasu w elewacji podziemnej brzozy nacięte i zabrudzenia, w tym w formie wlotu na estetykę obiektu
2. Elewacja wykazuje liczne miejscowe ubytki tynków oraz uszkodzenia powłok malarskich w obrębie detali architektonicznych (poddębny i mępie podokapce). Zaobserwowano również lokalne ubytki gipsu podokapce w miejscach

oblegi mur spistołych. B. zachodniej stronie portyku  
wejściowego widoczne rozwiązanie elewacji przy  
murze spistołym.

3. Zaobserwowano zaleganie śniegu na całej dachu  
rynien. W odniesieniu do cokołowej kubicznej obiekty  
rytmy oraz kose dachowe wydają się mieć tarca-  
fale. H. ze względu na niską średnicę przekroju.

4. Miejsce ubytki dachówki ceramicznej  
na parapetach, a także na cokole wzdłuż zewnętrznych  
ścian portyku wejściowego.

5. Drewniane klepisko (wewnętrzne) zadane na  
portyku wejściowym, z ubytkami  
pawłoki malarskiej. Analogicznie wewnątrz posyć  
portyku z blachodachówki żelaznej, pokryte  
masłem biologicznym.

6. Pawłoka malarska ślanki drzewnej żelaznej,  
uszczelniająca się, drewniana substancja miejscowo pęknięta  
lub wybiakowana. Ciepło w elewacji potudniowej  
wypaść i nie szczelnie.

7. Kamienne schody prowadzące na taras w elewacji  
potudniowej z miejscowymi ubytkami oraz nieestetycznymi  
uzupełnieniami z zaciętki cementowej. Ceramiczne  
posadzka tarasu z miejscowymi ubytkami.

8. Podesty balkonowe w opaleniach w elewacji  
potudniowej pęknięte na ok.

9. Szypka pasowa w elewacji wschodniej, utrzymano  
w intensywnym kolorze nieodpowiadającej estetyce obiektu.

10. Brzośnie dachowe z blachodachówki w dobrym  
stanie utrzymania, ale miejscowo zabrudzone,  
wymagają bieżącej pielęgnacji.

11. W ostatnim barie linki na ścianach kandydacji  
piwnicznej, zatarły miejscowo wymierzenie do potrawy  
wysokości. W partiach pozostałych miejscowe wysolenia

12. Kamienne schody we wschodniej klatce  
schodowej zniszczone i starte.

13. Główny drewniany więzby dachowej  
wykazują miejscowe spękania niekorzystające bezpieczeństwu kam

14. Wnętrze obiektu utrzymane w dobrym  
stanie w zakresie istniejących posadzek (parkietowych,  
ceramicznych) i stolarki drewnianej oraz ścian  
wewnętrznych. Na bieżąco użytkowane.

IV. Uwagi i zastrzeżenia osoby fizycznej lub przedstawicieli jednostki organizacyjnej j.w.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

V. Odmówili podpisania protokołu

.....  
.....  
.....  
.....

VI. Pouczenie

W razie odmowy podpisania protokołu przez osobę fizyczną kontrolowaną, przysługuje jej prawo wniesienia pisemnych uwag do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni.

Kontrolujący:

1. Rafał Ryś
2. Katarzyna Chomiczewska

Kontrolowany:

1. [Redacted]
2. [Redacted]
3. [Redacted]





PODKARPACKI WOJEWÓDZKI  
KONSERWATOR ZABYTKÓW

L.dz. Rz-IRN.5180.19.2025.KCH  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
z siedzibą w Przemyślu  
Delegatura w Rzeszowie  
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 7  
tel./fax 17 353-94-61, 17 353-94-62  
NIP: 765-20-71-175

Rzeszów, dn. 21 października 2025 r.

## UPOWAŻNIENIE

do przeprowadzenia kontroli nr 19 / 2025

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2024 r. poz. 1292) upoważniam:

1. Panią Sylwię Tylus – starszego inspektora WUOZ z/s w Przemyślu
2. Panią Karolinę Chomiczewską – starszego inspektora WUOZ z/s w Przemyślu

do przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

**pałacu Tyszkiewiczów z zespołu pałacowo-parkowego i folwarcznego w Weryni, usytuowanego na działce nr ewid. 681/2 w Weryni w gminie Kolbuszowa w powiecie kolbuszowskim, objętego ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków decyzją nr A-906 z dnia 31 października 1974 r.**

Podstawa prawna podjęcia kontroli:

art. 38 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2024 r. poz. 1292)

Miejsce i zakres kontroli: wejście do dawnego dworu

Ważność upoważnienia upływa z dniem: **21 października 2025 r.**

Upoważnienie ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej/dowodu osobistego.

Z upoważnienia  
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
*Bartosz Podubny*  
Zastępca  
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

